

## 中学校施設・設備の整備状況等一覧表

R4.5.1現在

学校名	区分	延床面積	建築年度	学級数		教室数			普通教室 への転用 可能教室 (改修必要)	耐震化			トイレ改修 洋式化	照明改修 LED化	エアコン設置		土地(m <sup>2</sup> )			借地(m <sup>2</sup> ・円)		
				普通	特別 支援	普通	特別 支援	特別		補強・改修	建替え	吊り天井			普通教室	特別教室	建物敷地	運動場	その他	有無	面積	年間借地料
十日町中	校舎	5,737	S48,49,54,55	6	2	6	3	16	5	H23	—	—	H23	未	R1	理科室、音楽室、PC室	12,072	19,695	畑 472	有	1,584.68	801,848
	屋内体育館	1,628	H22	—	—	—	—	—	—	—	H22	—	—	未	—	—						
	ランチルーム、武道場	794	H12	—	—	—	—	—	—	—	—	H29	—	未	—	—						
	屋外練習場	196	H22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	未	—	—						
	計／整備率	8,355			8		25		5		100%		100%	0%	100%	18.8%(3/16)	32,239		有	1,584.68	801,848	
中条中	校舎	4,207	S52,53,54,57, 58,H12	5	2	5	2	14	4	H23	—	—	H23 一部未	未	R1	理科室、音楽室、PC 室、適応指導教室、学 習室2	8,227	15,622	—	有	6.60	2,586
	屋内体育館	1,134	S54	—	—	—	—	—	—	H21	—	—	—	H28	—	—						
	屋外練習場	197	H22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	未	—	—						
	計／整備率	5,538			7		21		4		100%		73.6%	20.5%	100%	35.7%(5/14)	23,849		有	6.60	2,586	
南中	校舎	5,915	S51,52,55,56, H2	7	3	7	3	20	7	H26	—	—	H26,R3	H26 一部未	R1	理科室、音楽室、教育 相談室、図書室、少人 数教室×2、PC室	15,954	24,778	—	無	—	—
	屋内体育館	1,428	S56	—	—	—	—	—	—	H22	—	—	H26	R2	—	—						
	ランチルーム、武道場	1,060	H6	—	—	—	—	—	—	H29	—	H29	H29	H29,R2	—	—						
	屋外練習場	207	H29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	H29	—	—						
	計／整備率	8,610			10		30		7		100%		100%	81.7%	100%	35.0%(7/20)	40,732		無	—	—	
吉田中	校舎	2,639	S57,58	3	1	3	1	12	3	—	—	—	H29	未	R1	理科室、音楽室、PC室	9,488	17,098	—	有	24,238.35	4,435,616
	屋内体育館	1,270	S58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	H29	未	—	—						
	計／整備率	3,909			4		16		3		(新耐震基準クリア)		100%	0%	100%	25.0%(3/12)	26,586		有	24,238.35	4,435,616	
下条中	校舎	2,739	S56,57,H12	3	2	3	2	11	2	H25(改 修のみ)	—	—	H25	H25 一部未	R1	理科室、音楽室、PC室	8,682	15,086	—	無	—	—
	屋内体育館	1,199	S57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	H26	R1	—	—						
	計／整備率	3,938			5		16		2		(新耐震基準クリア)		100%	99.1%	100%	27.3%(3/11)	23,768		無	—	—	

## 中学校施設・設備の整備状況等一覧表

R4.5.1現在

学校名	区分	延床面積	建築年度	学級数		教室数			普通教室 への転用 可能教室 (改修必要)	耐震化			トイレ改修 洋式化	照明改修 LED化	エアコン設置		土地(m <sup>2</sup> )			借地(m <sup>2</sup> ・円)		
				普通	特別 支援	普通	特別 支援	特別		補強・改修	建替え	吊り天井			普通教室	特別教室	建物敷地	運動場	その他	有無	面積	年間借地料
水沢中	校舎	3,404	H1	3	2	4	2	17	5	—	—	—	R3	未	R1	理科室、音楽室、PC 室、生徒活動室2	11,912	30,672	山林、道 1,959	有	36,659.49	8,065,083
	ランチルーム、図書室	351	H23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	未	—	—	図書室						
	屋内体育館、武道場	1,769	H1	—	—	—	—	—	—	—	—	H29	R3	R2	—							
	計／整備率	5,524		5		23		5		(新耐震基準クリア)	100%	32.0%	100%	29.4%(5/17)	44,543	有	36,659.49	8,065,083				
川西中	校舎(特別教室棟)	1,666	S57	—	—	—	—	5	2	—	—	—	未	—	—	PC室	14,704	26,217	山林、 旧寄宿舍 3,804	無	—	—
	校舎(普通教室棟)	2,085	H27	4	1	4	3	10	—	—	H27	—	H27	H27	R1	美術室、理科室、音楽 室						
	給食、ランチルーム	497	H1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	未	—	—	(ランチルーム)						
	屋内体育館	3,322	H6	—	—	—	—	—	—	—	—	H28	R2	H28	—							
	計／整備率	7,570		5		22		2		100%	100%	69.8%	100%	26.7%(4/15)	44,725	無	—	—				
中里中	校舎	4,421	S58	3	2	3	2	20	6	—	—	—	H30	未	R1	理科室、音楽室、PC 室、視聴覚室、図書室、 学習室×2	12,547	27,526	畑道 2,972	無	—	—
	給食	164	S58,H11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	未	—	—	—						
	屋内体育館	1,675	S59	—	—	—	—	—	—	—	—	H30	R2	—	—							
	計／整備率	6,260		5		25		6		(新耐震基準クリア)	100%	26.8%	100%	35.0%(7/20)	43,045	無	—	—				
松代中	校舎	4,179	S52,53	3	1	3	2	17	6	H12	—	—	R4	未	R1	理科室、音楽室、PC 室、図書室	13,285	14,586	—	無	—	—
	屋内体育館	1,889	S54	—	—	—	—	—	—	(H12耐震診断→耐震性有)	—	R4	R3	—	—							
	計／整備率	6,068		4		22		6		100%	100%	31.1%	100%	23.5%(4/17)	27,871	無	—	—				
松之山中	校舎	1,822	H28	3	1	3	1	7	0	—	H28	—	H28	H28	R1	理科室、PC室、図書 室、多目的室	1,440	3,472	—	無	—	—
	屋内体育館	908	S62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	H28	未	—	—						
	計／整備率	2,730		4		11		0		(新耐震基準クリア)	100%	66.7%	100%	57.1%(4/7)	4,912	無	—	—				