


踏切西側（変電所側）の状況



舗装工事の状況

碎石の敷均しを行い、アスファルトにて仕上げます



両側の歩道が完成し、踏切西側の道路改良工事が完了しました。

リオンドール側の状況



工事前



令和4年9月末

赤線：新設側溝
黄線：撤去側溝



既設側溝が撤去され、新たな側溝が整備されました。