

リオンドール側の状況

令和5年5月8日

令和5年5月31日



- ・写真左側の歩道部の工事を進めています
- ・歩道の形が見えてきました【黄色点線】

リオンドール側の状況



・既設流雪溝を撤去し、
新たな流雪溝を整備しています
【赤点線：既設流雪溝】

リオンドール側の状況



歩道部の下層路盤を施工しました



用地境界に設置するブロック
(地先境界ブロック)



歩道と車道の境に設置するブロック
(歩車道境界ブロック)

歩道整備後、地先境界ブロックおよび歩車道境界ブロックを配置していきます