

令和5年9月末



踏切内の状況

令和5年10月末



黒線部分：自動車等を検知するループコイルが埋設されています
踏切内に自動車等が停止した場合に安全装置が作動します



踏切内の拡幅工事が進んでいます
①遮断機部の防護柵が設置されました
防護柵計：8基