

学校施設の耐震改修状況（平成29年4月1日現在）

（単位：棟）

学校施設区分	全棟数 A=B+C	昭和57年以降 建築の棟数 B	昭和56年以前 建築の棟数 C=D+G	第2次診断等 実施した棟数 D=E+F			第2次診断等 未実施の棟数 G	第2次診断等 実施率 H=D/C	耐震化率 I=(B+E)/A
				耐震性がある 棟数 E	耐震性がない 棟数 F				
小学校	校舎	41	23	18	18	0	0	100.0%	100.0%
	屋体	19	9	10	10	0	0	100.0%	100.0%
計		60	32	28	28	0	0	100.0%	100.0%
中学校	校舎	24	13	11	11	0	0	100.0%	100.0%
	屋体	9	6	3	3	0	0	100.0%	100.0%
計		33	19	14	14	0	0	100.0%	100.0%
小中学校計	校舎	65	36	29	29	0	0	100.0%	100.0%
	屋体	28	15	13	13	0	0	100.0%	100.0%
計		93	51	42	42	0	0	100.0%	100.0%