

# 資料

平成 28 年 3 月 22 日 午前 9 時現在

## 【十日町市】平成 23 年 7 月新潟・福島豪雨災害被害状況

### ■対策本部の設置

- ・水害対策本部の設置：平成 23 年 7 月 29 日 10 時
- ・豪雨災害対策本部の設置：平成 23 年 7 月 30 日

### ■法の適用

- ・災害救助法：平成 23 年 7 月 29 日
- ・被災者生活再建支援法：平成 23 年 8 月 5 日
- ・激甚災害の指定：平成 23 年 8 月 19 日

### ■降雨情報

(単位：mm)

	中心市街地(測定地)	市内最大雨量(測定地)
降り始めからの累計雨量 (7月27日15時00分 ～30日15時00分)	493 (地域振興局)	565 (八箇峠)
1時間の最大雨量 (7月29日)	120 (地域振興局) (20時00分～21時00分)	121 (小泉) (19時50分～20時50分)

## 1. 人的被害状況

	人数	摘要(状況など)
死者数	1	67歳男性。7月29日21時00分頃、中沢川に車が流されたとの通報あり、翌日30日6時54分に発見され、十日町病院へ搬送したが、同日7時28分に死亡が確認された。
行方不明者数	1	六箇落橋付近で羽根川に家族3人が流され、うち2人は救助されたが、93歳女性、1人が不明のまま。
負傷者数	3	軽症3(男性2、女性1)

## 2. 避難勧告の発令状況

### 第1回避難勧告発令

発令日時：7月28日20時50分

勧告理由：田川砂防堰堤崩壊および護岸崩壊のため

地区	世帯	人数	避難場所
上川町	4	9	東部会館
川原町	1	3	
計	5	12	

## 第2回避難勧告発令

発令日時：7月29日23時30分

勧告理由：砂防堰堤及び護岸崩壊、土砂災害のため

地区	世帯	人数	避難場所
上川町	7	18	十日町中学校
田川町1丁目	25	75	
本町7丁目1	14	43	
学校町2丁目	10	20	中央公民館
計	56	156	

## 第3回避難勧告発令

発令日時：7月30日12時00分

勧告理由：土砂崩壊のおそれ、堤欠壊のおそれ

地区	世帯	人数	避難場所
宮下町東	32	77	中央公民館
本町東1丁目	1	1	
川治上町1	33	108	川治小学校
川治上町2	4	7	
川治中町	22	82	
計	92	275	

## 避難勧告発令時の合計

地区	世帯	人数	避難場所
10	153	443	5

## 避難勧告解除

解除日時：8月1日17時00分

地区	世帯	人数
上川町	6	15
田川町1丁目	20	60
本町7丁目1	14	43
学校町2丁目	10	20
宮下町東	32	77
本町東1丁目	1	1
川治中町	22	82
川治上町1	33	108
川治上町2	4	7
計	142	413

解除日時：8月11日 12時00分

地区	世帯	人数
上川町	5	12
川原町	1	3
田川町1丁目	5	15
計	11	30

※ 市内すべての地域で避難勧告解除。

### 3. 避難所への避難状況

避難施設	世帯	人数	最大人数（期日）
十日町中学校	12	40	80（7月29日）
中央公民館	16	48	130（7月29日）
サンクロス十日町	5	12	14（7月31日）
クロス10	15	32	32（7月31日）
川治集落センター	12	40	44（7月31日）
川治上町集会所	8	25	25（8月1日）
吉田山谷集会所	4	14	14（8月1日）
中村集落センター	2	8	15（7月31日）
六箇山谷ふれあいセンター	1	3	3（7月31日）
麻畑公民館	7	18	18（7月31日）
計	82	240	266（7月31日）

※平成23年9月10日をもって、市内の避難所はすべて解消

※避難者のピーク…平成23年7月31日 避難施設10箇所・266人

### 4. 孤立集落の状況

行政区	世帯	人数
猿倉	18	57
津池	7	12
菅沼	1	1
大池	3	7
十日町赤倉	17	46
東枯木又	9	30
西枯木又	2	8

落之水	15	47
長里	7	23
榑木	13	36
六箇山谷	27	83
麻畑	17	57
田麦	35	123
二ツ屋	24	79
船坂	11	38
塩ノ又	9	20
鉢第1	30	83
鉢第2	28	82
中手	15	19
中平	20	52
名ヶ山	46	120
漆島	6	24
池沢	12	34
野中	11	20
鍬柄沢	12	38
当間	15	43
室島	46	121
小脇	14	25
高倉	9	17
松代下山	16	35
松代東山	5	13
海老	14	25
滝沢	10	24
坪野	13	29
松之山赤倉	6	10
松之山東山	6	26
36	549	1,507

※平成23年8月1日18時、すべての孤立集落が解消

※ピーク時：36行政区、549世帯、1,507人

## 5. 家屋の被害状況

### 家屋被害件数

(単位：棟)

	全壊		大規模半壊		半壊		一部損壊		計
	住家	非住家	住家	非住家	住家	非住家	住家	非住家	
十日町 (内床上)	9	6	4		36	9	293	87	444 (116)
川西 (内床上)		1			1	1	25	9	37 (3)
中里 (内床上)							2		2 (0)
松代 (内床上)							6	6	12 (1)
松之山 (内床上)							9	1	10 (1)
計 (内床上)	9 (9)	7	4 (3)		37 (34)	10	335 (75)	103	505 (121)

## 6. ライフラインの状況

### 上下水道被害状況

#### (1) 上水道被害状況

エリア	対象 世帯数	原因・対応状況・復旧予定
上水道十日町地域 川原町、田中町本通り	90	一級河川晒川氾濫により河川を横断している数本の水道管が流失したことにより断水。 7月31日断水解除
上水道十日町地域 上川町	4	一級河川田川決壊により水道管が流失したことにより断水。 8月11日断水解除（避難勧告解除日）
六箇地区簡易水道 (中村、六箇山谷、 麻畑、田麦)	141	停電と六箇橋決壊により断水。 六箇山谷、麻畑、田麦：8月1日断水解除 中村：8月10日断水解除
池沢地区簡易水道 (二ツ屋)	25	県道決壊による水道管破損に伴う断水。 7月31日断水解除

鐙島地区簡易水道 (北鐙坂、南鐙坂、 高島)	362	道路崩壊に伴い導水管が破損し断水。 8月4日断水解除
吉田地区簡易水道 (樽沢、小泉、山谷、 稲葉)	357	宮沢川氾濫により大量の雨水が道路に流出し、路面掘削・路肩決壊による水道管の破損が発生し断水。 7月31日断水解除
八箇地区簡易水道 (笹之沢、池之平、 孕石、落之水)	70	落之水集落上部にある水源施設に至る管理道路が電柱とともに大規模決壊し、停電によりポンプが作動できなくなり断水。 8月4日断水解除
赤倉地区簡易水道 (十日町赤倉)	17	水源・浄水施設が泥流により部分冠水し、機器故障により断水。 8月3日断水解除
合 計	1,066	

※最大断水戸数=979世帯(平成23年8月1日8時)

## (2) 下水道被害状況

エリア	対象 世帯数	原因・対応状況・復旧予定
上川町	4	田川増水による護岸決壊とともに、下水道管も流出し使用不可となったが、12月9日復旧工事完了
高山第3	—	川治川増水による市道決壊とともに下水道管も流出。
五軒新田	—	下大井田川増水により県道決壊、下水道管露出・宙吊りとなる(流下機能は維持)。
吉田山谷	—	河川氾濫により市道が洗掘され、下水道管も被災したが9月6日復旧工事完了。
中村	—	羽根川増水により下水道管内に土砂侵入。管内清掃を実施。

## 停電区域

・平成23年7月29日（金）・30日（土）に発生した停電は、7月31日（日）17時25分に全て復旧

<参考：7月29日～31日の間の停電状況>

エリア	発生時刻	復旧時刻	延べ 停電戸数
川治、中村、関根第一、八箇丙・辛・丁、山本町2丁目、笹之沢、六箇、田麦	7/30(土) 4時54分	7/31(日)15時10分	2,086
上川町、川原町、田川町1丁目	7/29(金)21時43分	7/31(日)17時25分	719
高島	7/29(金)20時21分	7/31(日)16時33分	1,419
高倉、小脇、室島	7/29(金)20時19分	7/31(日)16時22分	112

・平成23年8月2日（火）に田麦地区で発生した停電は、8月2日（火）19時56分に全て復旧

エリア	発生時刻	復旧時刻	延べ 停電戸数
田麦	8/2(火) 1時21分	8/2(火)19時56分	449

## 7. 道路・河川の被害状況

### 道路（国県市道）交通規制(全面通行止)状況

#### 【国道・県道】

	路 線		主な被害
国道	国道353号	宮中～鹿渡	土砂崩れ
主 要 地方道	十日町六日町線	赤倉～市界	道路欠壊
	十日町塩沢線	辰ヶ平～市界	道路欠壊
一 般 県 道	中条田川線	尾 崎	道路欠壊
	新座八箇線	津池～三ツ山	道路崩壊
計	5路線	(5か所)	

【市道】

(単位：路線)

地域	全面通行止	主な被害
十日町	5	学校町2丁目1号線 蟹ばみ橋落橋
川西	4	越ヶ沢峠線 路肩崩落・法面崩落
松代	3	蒲生名平寺田線 決壊2箇所(L=80m・L=100m)
計	12	

1 級河川被害状況

49 河川で 373 箇所の被害

主な被害状況

河川名	被害状況
1 級河川田川	護岸欠壊・落差工流失
1 級河川晒川	護岸欠壊
1 級河川羽根川	護岸欠壊

8. 農林施設等の被害状況

(単位：箇所)

	農地	農道	水路	堤・ため池	林道	その他
十日町	2,293	836	680	74	95	32 (揚水機、橋梁、 農地保全)
川西	257	88	70	14	12	8 (揚水機)
中里	71	18	11	—	16	—
松代	829	277	88	25	25	—
松之山	349	189	151	12	1	—
計	3,799	1,408	1,000	125	149	40

9. 公共施設の被害状況

	被害件数	主な被害
教育施設	22	<p>【学校施設】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・十日町小学校：校地東側斜面が3箇所で崩れ、排水路が遮断され、教室棟1階が浸水。</li> <li>・飛渡第一小学校：校舎敷地北東側斜面の土砂が高さ9m、幅20m崩落。</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 鑑島小学校：校舎ピロティ部分に浸水。</li> <li>・ 水沢小学校：児童玄関ホールに浸水。</li> <li>・ 馬場小学校：校舎3階部分で雨漏り。</li> <li>・ 松代小学校：職員玄関で1箇所雨漏り。</li> <li>・ 孟地小学校：グラウンド端の一部崩落。</li> <li>・ 中条中学校：グラウンド南東部分斜面の土砂崩落。</li> <li>・ 南中学校：グラウンド西端に設置した地震計（防災科学技術研究所所有）の基礎のコンクリート面の下の土砂が高さ5cm、深さ50cm流出。</li> <li>・ 水沢中学校：グラウンド南東部分斜面の土砂崩落。</li> <li>・ 松代中学校：体育館裏の土砂が崩落し、校舎に到達。プールへの通路の一部が10m崩落。</li> <li>・ 松之山中学校：雨漏り2箇所。グラウンド土砂流出。</li> </ul> <p><b>【生涯学習施設】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 中央公民館：機械室が浸水。</li> <li>・ 市民会館：第3研修室脇法面が一部崩落。</li> <li>・ 情報館：屋外の雨水桝から雨水が逆流し、古文書整理室天井、児童開架スペース天井、児童開架スペース空調ファンコイル付近で水漏れ。</li> </ul> <p><b>【スポーツ施設】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 吉田クロスカントリー競技場：ローラースキーコースが30～40mAS舗装が浮いている。芝植えした2000㎡が土砂かぶり。A・Bクロカンスキーコースは決壊・土砂堆積箇所多数。</li> <li>・ 信濃川運動公園：完全に浸水し、Aコートフェンスが流失及び県道からの連絡道路崩落により通行不能。</li> <li>・ 笹山陸上競技場：東側法面が15m崩落。</li> <li>・ 松之山クロスカントリーコース：コース脇の土砂崩落。</li> <li>・ 総合公園：駐車場東側法面及びテニスコート法面一部が崩落。テニスコートの一部に土砂流入。連絡道路が土砂崩れで通行不能。</li> <li>・ 市民体育館：駐車場法面が一部崩落。</li> <li>・ 松之山体育館：敷地内において直径2mの陥没。</li> </ul> <p><b>【給食施設】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 中央給食センター：電気系統の故障。→復旧。</li> </ul>
--	--	--

福祉施設	11	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新座保育園：園庭及び園舎周辺が冠水し、土砂が堆積。土砂の堆積量が少量のためそのまま使用。</li> <li>・吉田保育園：園庭及び園舎周辺が冠水し土砂が堆積。保護者で園庭の整地。</li> <li>・森の保育園：園庭及び園舎周辺並びにプールが冠水し土砂や泥が堆積。</li> <li>・山本愛泉保育園：園庭内に土砂等が落下。山本町内で土砂を除去。</li> <li>・鑑島保育園：園庭及び園舎周辺に冠水し泥等が堆積。本園地域断水解消。仮設トイレ使用中止。</li> <li>・川治保育園：保育室に雨漏りが発生。</li> <li>・つくし園：保育室とホールに雨漏りが発生。</li> <li>・橘保育園：玄関・保育室に雨漏りが発生。</li> <li>・北原保育園：事務室に雨漏りが発生。</li> <li>・北越保育園：ホールに雨漏りが発生。</li> </ul>
商工・観光施設	7	<ul style="list-style-type: none"> <li>・観光案内看板（犬伏）：崩土により傾斜</li> <li>・大地の芸術祭：作品周辺での崩土複数（城山ほか）</li> <li>・まつだい郷土資料館：床下浸水</li> <li>・総合緑地公園連絡道（中子）：崩土</li> <li>・ミオンなかさと：停電により中央監視装置が停止・小プール配管破裂</li> <li>・松葉沢公園：崩土</li> <li>・松之山温泉スキー場：崩土</li> </ul>
都市施設	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>・十日町市総合公園駐車場：法面土砂崩れ（30 m<sup>3</sup>程度）</li> <li>・十日町市総合公園（ライオンズの森）：斜面2箇所崩落、集水路破損</li> <li>・千歳が丘公園：進入路一部崩落</li> <li>・愛宕山公園：斜面1箇所崩落</li> <li>・あじさい公園：4箇所崩落</li> </ul>
その他の施設	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域イントラ施設：光ケーブル切断</li> </ul>
計	50	

〈参考〉

■商工業の被害

（単位：千円）

商 業		工 業		合 計	
件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額

9	34,630	16	130,290	25	164,920
---	--------	----	---------	----	---------

## 10. ボランティアの活動状況

### (1) ボランティアセンターの開設

十日町市社会福祉協議会において「十日町市 7.28 豪雨災害ボランティアセンター」を設置。

### (2) ボランティアセンターの終了

「豪雨災害ボランティアセンター」は、平成 23 年 8 月 12 日終了。

### (3) ボランティアの活動実績

日付	受付人数	内 訳			依頼件数
		市内	県内	県外	
8月2日	14	5	8	1	21
8月3日	42	31	6	5	21
8月4日	126	65	19	42	6
8月5日	116	20	30	66	30
8月6日	171	40	72	59	13
8月7日	194	61	51	82	14
8月8日	55	22	20	13	8
8月9日	111	35	71	5	1
8月10日	89	21	65	3	6
8月11日	38	13	17	8	3
8月12日	38	24	7	7	0
累 計	994	337	366	291	123

## 11. その他

### (1) その他被害

平成 23 年 8 月 2 日 21 時頃、松之山中尾にある新潟県指定文化財天然記念物の「中尾の大杉（樹齢約 1,000 年、樹高約 30 メートル、幹囲約 10 メートル）」が倒木したが、平成 25 年にクローン苗木が植栽された。

### (2) 被災者に対する無料入浴実施

- ・今回の豪雨災害で被災した方のうち、自宅で入浴ができない市民に対して、平成23年7月30日から当分の間、市内三セク温泉施設での無料入浴サービスを実施。
- ・受入施設は、キナーレ明石の湯、千手温泉・千年の湯、ミオンなかさと、ゆくら妻有、芝峠温泉・雲海、松之山温泉センター鷹の湯の6施設。

(3) 義援金の配分

内訳		件数	配分額(円)
人的被害	死者	1	300,000
	行方不明者	1	300,000
住家被害	全壊	9	5,580,000
	大規模半壊	4	1,480,000
	半壊	45	12,190,000
	一部損壊	—	—
	床上浸水	75	3,000,000
	床下浸水	—	—
計		135	22,850,000