

信濃川浸水実績図

この浸水実績図は、平成23年7月新潟・福島豪雨を対象に、新潟県が実施した洪水痕跡調査や市町村が実施した水害統計調査の情報を基に、新潟県土木部が平成23年9月時点で把握している浸水被害を取りまとめたものです。

今後とも引き続き情報収集に努め、より精度を高めていく予定です。

流域の皆様には、過去に浸水した地域を知っていただくことにより、緊急時の水防活動や避難等に役立てていただくようお願いします。

なお、浸水の区域は、雨の降り方や土地の形状の変化などにより、変わることがあります。

新潟県土木部河川管理課

問い合わせ先 新潟県土木部河川管理課企画調査係 電話 (025)280-5412

